

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS
COMPLEXO ESPORTIVO "ÉXARO MENCK"**

**Cidade
SERTANÓPOLIS**

**Estado
PARANÁ**

Órgão Inspetor: 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS DE IBIPORÃ

1. QUESTIONÁRIO

01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?

SIM

Observações:

02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?

NÃO SE APLICA

Observações:

03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?

SIM

Observações:

04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS

Observações:

4

05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?

NÃO SE APLICA

Observações: NÃO EXISTE NECESSIDADE DE HIDRANTES

06. Há sistema de sprinklers? Estão dentro dos padrões de manutenção?

NÃO SE APLICA

Observações: NÃO EXISTE NECESSIDADE DE SPRINKLERS

07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)?

NÃO

Observações:

08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.

NÃO

Observações:

09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?

SIM

Observações:

10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?

NÃO POSSUI

Observações:

4

11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?

SIM.

Observações:

12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?

SIM.

Observações:

13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?

NÃO

Observações:

14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?

EXISTEM QUATRO ROTAS DE FUGA COMPATÍVEIS COM A POPULAÇÃO PREVISTA

Observações:

15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?

SIM.

Observações:

16. Os guarda-corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?

SIM.

Observações:

A

17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?

O ESTÁDIO POSSUI DOIS PORTÕES DE ACESSO (ENTRADA E SAÍDA), EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Observações:

18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?

NÃO, PORÉM FICAM ABERTAS NO PERÍODO DO EVENTO.

Observações:

19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?

NÃO.

Observações:

20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?

NÃO. TEMPO PREVISTO PARA EVACUAÇÃO DE 01 (UM) MINUTO.

Observações:

21. Há opções de abandono para o campo?

NÃO

Observações: CAMPO CERCADO POR FOSSO

22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?

SIM.

Observações:

A

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?

NÃO.

Observações:

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?

SIM.

Observações:

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?

NÃO

Observações:

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?

NÃO SE APLICA

Observações:

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?

POSSUI, NOS FUNDOS DO CAMPO.

Observações:

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?

SIM

Observações:

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?

NÃO EXISTE.

Observações:

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

1.000 (MIL) PESSOAS, COMFORME PROJETO DE PREVENÇÃO APROVADO.

Observações:

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

NÃO

Observações:

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

1.000 (MIL) PESSOAS

Observações: Em virtude do dimensionamento das saídas de emergência da área das arquibancadas.

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?

NÃO

Observações:

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**



34. Há informações complementares anexadas?

Sim ()

Não (X)

(em caso positivo, identifique os títulos dos documentos)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A

LAUDO DE SEGURANÇA



2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a) () Estádio aprovado

Observação: O estádio cumpriu as exigências do Corpo de Bombeiros quanto ao sistema móvel de proteção de incêndios e aos meios de abandono, cumprindo as exigências quanto ao dimensionamento das saídas de emergências e sinalização para evacuação do público presente.

b) () Estádio aprovado com restrições

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidas prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.

A área de arquibancada situada sobre os vestiários com área de 211,23 m² deve ser isolada e não pode ser utilizada durante os eventos (jogos), sendo sua utilização restrita após adequações estruturais e nova vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros da PMPR.

c) () Estádio reprovado

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio, e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.

PRAZO DE VALIDADE: 28/05/2016

1 ANO

**LAUDO DE PREVENÇÃO E
COMBATE DE INCÊNDIO**




4. RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

(registrar nome e cargo dos responsáveis pela inspeção e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem)

- Soldado QPMG 2-0 Eduardo Alves da Cunha, Vistoriador;
- Aspirante à Oficial BM Jonathan Cesar do Prado, Comandante do 3ª SB/2º SGB/3ºGB.

IBIPORÃ, PR, 28 DE MAIO DE 2.015.


Aspirante à Oficial BM Jonathan Cesar do Prado
Comandante do 3ª SB/2º SGB/3ºGB